Image not found or type unknown

Bobina d'accensione SKCO-0070060

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

OEM Reference

HUIZHONG	NEC90012A
LAND ROVER	NEC000120L
LAND ROVER	NEC100730L
ROVER	GCL208
ROVER	NEC000120
ROVER	NEC100730

OEM Cross Reference

BOSCH	0986221044
BOSCH	0986221044
BorgWarner (BERU)	0040100501
MEAT & DORIA	10439
INTERMOTOR	12739
INTERMOTOR	12739
HITACHI	133837
HITACHI	133837
EFI AUTOMOTIVE	155153
BREMI	20172
WE PARTS	220830173
NGK	48055
HELLA	5DA749475561
HELLA	5DA749475561
BEHR HELLA SERVICE	5DA749475561
ASHIKA	780LL00
JAPKO	78L00
HOFFER	8010439
FAE	80254
SIDAT	8530275
FISPA	8530275
ERA	880191
ERA	880191A
ERA	880191B
JAPANPARTS	BOL00
DELPHI	CE10512
DELPHI	CE10512
DELPHI	CE1051212B1
DELPHI	CE1051212B1
TESLA	CL711
MOBILETRON	CR01
LUCAS ELECTRICAL	DMB821
BBT	IC12103
JANMOR	JM5085
LAND/RANGERO	NEC100730

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

OEM
Cross