

Sonda lambda SKLS-0140435

UMFANGREICHES LIEFERPROGRAMM MIT ÜBER 10.000 VERSCHIEDENEN
REFERENZE

 Image not found or type unknown

UMFANGREICHES LIEFERPROGRAMM MIT ÜBER 10.000 VERSCHIEDENEN
REFERENZE

 Image not found or type unknown



OEM Reference

| | |
|------------|---------------|
| ALFA ROMEO | 55188205 |
| AUDI | 03L906262Q |
| AUDI | 07P906265H |
| AUDI | 07P906265E |
| FORD | H1B19Y460EA |
| FORD | H1B19Y460DA |
| FORD | F1FA9Y460CA |
| FORD | 1886204 |
| FORD | 2118242 |
| FORD | 2314274 |
| HYUNDAI | 392102B410 |
| HYUNDAI | 393512F950 |
| HYUNDAI | 392102B210 |
| IVECO | 5802019070 |
| IVECO | 5801988884 |
| IVECO | 5801478830 |
| KIA | 393512F950 |
| KIA | 392102B410 |
| KIA | 392102B210 |
| NISSAN | 22693JG70A |
| PORSCHE | 97060612301 |
| PORSCHE | 97060612302 |
| PORSCHE | 97060613500 |
| PORSCHE | 97060613501 |
| RENAULT | 226A47142R |
| RENAULT | 22693JG70A |
| RENAULT | 8200351037 |
| SEAT | 03L906262Q |
| SKODA | 04E906262G |
| SKODA | 03L906262Q |
| SUZUKI | 1821379J80000 |
| SUZUKI | 1821379J80 |
| VW | 07P906265H |
| VW | 07P906265E |
| VW | 03L906262Q |
| VW | 04L906262L |
| VW | 04E906262G |

OEM Cross Reference

| | |
|---------|------------|
| BOSCH | 0281004191 |
| BOSCH | 0281004191 |
| ZPY | 03L906262Q |
| METZGER | 0893480 |

UMFANGREICHES LIEFERPROGRAMM MIT ÜBER 10.000 VERSCHIEDENEN
REFERENZE

 Image not found or type unknown

UMFANGREICHES LIEFERPROGRAMM MIT ÜBER 10.000 VERSCHIEDENEN
REFERENZE

 Image not found or type unknown

OEM Cross

OEM Cross Reference

| | |
|----------------|-------------|
| MOTAQUIP | LVOS1153 |
| MOTAQUIP | LVOS1318 |
| AUTOTEAM | M0436 |
| MOBILETRON | OSB563 |
| PREXAparts | P150341 |
| Stark | SKLS0140435 |
| FLAMAR | SNF41ET37HQ |
| SANDO | SSN73TE30 |
| TiBAO | TW20C0122 |
| VEMO | V10760153 |
| WILMINK GROUP | WG1268305 |
| QUINTON HAZELL | XLOS1807 |
| XEVO | XLS1513 |
| ZentParts | Z55334 |