

## Bobina d'accensione SKCO-0070247

UMFANGREICHES LIEFERPROGRAMM MIT ÜBER 10.000 VERSCHIEDENEN  
REFERENZE

 Image not found or type unknown

UMFANGREICHES LIEFERPROGRAMM MIT ÜBER 10.000 VERSCHIEDENEN  
REFERENZE

 Image not found or type unknown



## OEM Reference

|               |             |
|---------------|-------------|
| MERCEDES-BENZ | 0001501780  |
| MERCEDES-BENZ | 0001502880  |
| MERCEDES-BENZ | A0001501780 |
| MERCEDES-BENZ | A0001502880 |

## OEM Cross Reference

|                   |            |
|-------------------|------------|
| BOSCH             | 0986221007 |
| BorgWarner (BERU) | 0040100033 |
| BorgWarner (BERU) | 0040100039 |
| BorgWarner (BERU) | 0040100059 |
| BorgWarner (BERU) | 0040100080 |
| METZGER AUTOTEILE | 0880050    |
| MEAT & DORIA      | 10341      |
| INTERMOTOR        | 12820      |
| INTERMOTOR        | 12820      |
| INTERMOTOR        | 12820      |
| BREMI             | 20145      |
| TOPRAN            | 401870     |
| FEBI BILSTEIN     | 46775      |
| FEBI BILSTEIN     | 46775      |
| NGK               | 48089      |
| FAE               | 80324      |
| ERA               | 880240     |
| TRISCAN           | 886023003  |
| INTERMOTOR        | CP318      |
| INTERMOTOR        | CP318      |
| INTERMOTOR        | CP318      |
| FUELPARTS         | CU1030     |
| BBT               | IC04107    |
| INTERMOTOR        | IIS039     |
| INTERMOTOR        | IIS039     |
| INTERMOTOR        | IIS039     |
| MOTAQUIP          | LVCL841    |
| NGK               | U5025      |
| VEMO              | V30700016  |
| QUINTON HAZELL    | XIC8309    |
| BorgWarner (BERU) | ZS041      |