Image not found or type unknown

Sonda lambda SKLS-0140129

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

OEM Reference

DAIHATSU	8946522170
DAIHATSU	8946522190
DAIHATSU	8946535300
DAIHATSU	8946540030
TOYOTA	8946519595
TOYOTA	8946519605
TOYOTA	8946519755
TOYOTA	8946529675
TOYOTA	8946529715
TOYOTA	8946529825
TOYOTA	8946539735
TOYOTA	8946539755
TOYOTA	8946539825
TOYOTA	8946539835
TOYOTA	8946539855
TOYOTA	8946539895
TOYOTA	8946542040
TOYOTA	8946548010
TOYOTA	8946549045
TOYOTA	8946549065
TOYOTA	8946549075
TOYOTA	8946569085
TOYOTA	8946569175
TOYOTA	8946580004
TOYOTA	8946580009
TOYOTA	8946580011
TOYOTA	8946580028
TOYOTA	8946580034
TOYOTA	8946580035

OEM Cross Reference

DENSO	2344206
DENSO	DOX0223
DENSO	DOX0110